


# 原プロパンからの

# ちょっといいお話！！

## 今回は、ガスコンロの豆知識。

新年明けましておめでとうございます。本年も家族一丸となってお客様の為に頑張っております！今後とも変わらぬご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。新年初めのお話はガスコンロの豆知識です。よくあるお問い合わせをまとめましたのでご覧ください(^o^)/

①	炎の色が赤くなる 	原因①・・・不完全燃焼を起こしている。 1、部屋の空気を入れ替えて下さい。 2、バーナーヘッドの掃除をお願いします。 原因②・・・加湿器を使用している。 水道水に微量に含まれているアルカリ金属に反応したためです。 問題ありません安心して下さい。  ☆原因の見分け方・・・なべ底が <b>煤(すす)</b> で <b>黒くなれば不完全燃焼</b> です。
②	スイッチを入れれば火がつくが、手を放すと消える。	原因①・・・電池の消耗 電池の交換をお願いします。 原因②・・・安全装置の作動 立ち消え安全装置(※1)が古くなり煤(すす)などが原因で熱を感じにくくなり、火が消えてしまいます。当社までお電話下さい。
③	スイッチを入れても火がつかない。	原因①・・・電池の消耗 電池の交換をお願いします。 原因②・・・バーナーヘッド等の部品のずれ バーナーヘッドや汁受皿等部品が正確に設置できているか確認下さい。 原因③・・・バーナーヘッドが濡れている バーナーヘッドがお掃除や吹きこぼしで濡れている場合はつかないことがあります。よく乾燥させてから使用して下さい。

※1・・・万が一火が消えた場合ガスを遮断する安全装置

この時期よくお問い合わせ頂くのは加湿器が原因による『赤火が出る』です。通常使われているくらいでしたら赤火にはなりません、結露するほど高加湿になると炎が赤くなることがあります。鍋底が煤(すす)で黒くなっていない場合は不完全燃焼ではないので安心して下さい。ご不明な点があればお問い合わせ下さい。

先日、家内の実家の秋田県へ里帰りしてきました。秋田で車を運転する機会があったのですが、20m先が見えなくなるくらい吹雪いている時もあり、少し怖かったです(;▽)

この写真は山頂とかではなく、自宅のすぐ脇です。かまくら作れるくらい積もっていました！  
慎太郎



原プロパン瓦斯有限公司  
〒811-2208 糟屋郡志免町吉原113-1  
TEL:092-935-0371 FAX:092-935-5794  
平成27年1月 第5号