

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型] (2023年11月度)

対象期間: 11月 1日 ~ 11月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	廃棄物(数量)
廃プラスチック類	( 0 t/月)
金属くず	( 0 t/月)
ゴムくず	( 0 t/月)
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	( 0 t/月)
がれき類	( 0 t/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定／実施時に記載)

	地下水(2箇所)		浸透水
採水場所	下流井戸A(直近) 別紙1の通り※1	下流井戸B 別紙2の通り※1	浸透水 別紙3の通り※1
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
異常の有無	有 · 無	有 · 無	有 · 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	場内搬出場
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認め られた年月日	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

採水場所	採水位置図の通り	
採水日	2023年 11月 10日	
分析結果が得られた日	2023年 11月 17日	
BOD	1.6 mg/リッル	基準値 20mg/リッル以下
COD	非該当 mg/リッル	基準値 40mg/リッル以下
異常の有無	有 ·	無
必要な措置を講じた年月日 とその内容※2		

施設の点検(廃棄物処理施設の維持管理状況に関する記録の通り)

	擁壁等	調整池等
点検日	2023年 11月 9日	2023年 11月 9日
異常の有無	有 · 無	有 · 無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2		
残余容量(1回/年測量)※3		

※1 別紙1～3は計量証明書

※2 異常が認められた場合に記載

※3 測量実施時に記載

## 廃棄物処理施設の維持管理状況に関する記録

対象施設

- ・設置場所…新潟県東蒲原郡阿賀町向鹿瀬上の山 2762-1
- ・施設の名称…上の山産業廃棄物最終処分場
- ・施設の種類…安定型処分場

## ★定期点検

## ☆臨時点検（地震、台風等異常事態時の点検）

天候 晴れ 点検年月日	2023年 11月 9日	点検時刻	9:30 ~ 9:40	点検者	
----------------	--------------	------	-------------	-----	--

点 檢 項 目	点 檢 結 果	異常時の措置年月日及び措置内容	
出入口の囲い等に破損等はないか	異常なし		
出入口の施錠状況はどうか	"		
出入口周囲の状況等に異常はないか	"		
立札の破損、汚損等はないか	"		
搬入道路に異常はないか（崩壊・陥没等）	"		
廃棄物、覆土の崩壊の恐れはないか	"		
廃棄物、覆土等崩壊した場所はないか	"		
亀裂、地割は入っていないか	"		
水溜り個所はないか	"		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物は処分されていないか（付着、混入はないか）	"		
U字溝の破損、ヒビ割れ、土砂等の堆積はないか	"		
擁壁等の破損、沈下等はないか	"		
廃棄物、土砂等の飛散、流出はないか	"		
悪臭は発生していないか	"		
ガスの発生個所はないか（目視、臭気）	"		
害虫等は発生していないか	"		
火災発生の恐れはないか	"		
法面張芝工の損壊等はないか	"		
植栽した樹木の損壊等はないか	"		
沈砂地の損壊、土砂等の堆積はないか	"		
周囲の状況に変化はないか	"		
[備考]		部 門 長	担 当