

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型] (2023年 8月度)

対象期間：8月 1日 ~ 8月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	廃棄物(数量)
廃プラスチック類	(0 t/月)
金属くず	(0 t/月)
ゴムくず	(0 t/月)
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	(0 t/月)
がれき類	(0 t/月)

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	場内搬出場
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認め られた年月日	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

採水場所	採水位置図の通り	
採水日	年 月 日	
分析結果が得られた日	年 月 日	
BOD	mg/ℓ	基準値 20mg/ℓ以下
COD	非該当 mg/ℓ	基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日 とその内容※2	欠測理由 8月3日に貯水が確認できず、8月末迄待ち採水を試みたが、貯水の 確認はできなかった。 *8月(1ヶ月間)は降雨無	

水質検査の実施状況と措置(年1回測定/実施時に記載)

採水場所	地下水(2箇所)		浸透水
	下流井戸A(直近) 別紙1の通り※1	下流井戸B 別紙2の通り※1	浸透水 別紙3の通り※1
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月 日とその内容※2			

施設の点検(廃棄物処理施設の維持管理状況に関する記録の通り)

点検日	擁壁等	調整池等
	2023年 8月 3日	2023年 8月 3日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2		
残余容量(1回/年測定)※3		

※1 別紙1~3は計量証明書

※2 異常が認められた場合に記載

※3 測定実施時に記載

廃棄物処理施設の維持管理状況に関する記録

- 対象施設 ・設置場所…新潟県東蒲原郡阿賀町向鹿瀬上の山 2762-1
 ・施設の名称…上の山産業廃棄物最終処分場
 ・施設の種類…安定型処分場

★定期点検

☆臨時点検（地震、台風等異常事態時の点検）

天候 晴れ 点検年月日	2023年 8月 3日	点検時刻	16:00 ~ 16:10	点検者	
----------------	-------------	------	---------------	-----	--

点 検 項 目	点 検 結 果	異常時の措置年月日及び措置内容		
出入口の囲い等に破損等はないか	異常なし			
出入口の施設状況はどうか	〃			
出入口周囲の状況等に異常はないか	〃			
立札の破損、汚損等はないか	〃			
搬入道路に異常はないか（崩壊・陥没等）	〃			
廃棄物、覆土の崩壊の恐れはないか	〃			
廃棄物、覆土等崩壊した場所はないか	〃			
亀裂、地割は入っていないか	〃			
水溜り箇所はないか	〃			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物は処分されていないか（付着、混入はないか）	〃			
U字溝の破損、ヒビ割れ、土砂等の堆積はないか	〃			
擁壁等の破損、沈下等はないか	〃			
廃棄物、土砂等の飛散、流出はないか	〃			
悪臭は発生していないか	〃			
ガスの発生箇所はないか（目視、臭気）	〃			
害虫等は発生していないか	〃			
火災発生の恐れはないか	〃			
法面張芝工の損壊等はないか	〃			
植栽した樹木の損壊等はないか	〃			
沈砂地の損壊、土砂等の堆積はないか	〃			
周囲の状況に変化はないか	〃			
[備考]	部 門 長		担 当	