

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 28年 11月度)

対象期間：平成 28年 11月 1日 ~ 平成 28年 11月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	廃棄物(数量)
廃プラスチック類	(0 t/月)
金属くず	(0 t/月)
ゴムくず	(0 t/月)
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	(0 t/月)
がれき類	(0 t/月)

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	場内搬出場
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認め られた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

採水場所	採水位置図の通り
採水日	平成 28年 11月 14日
分析結果が得られた日	平成 28年 11月 22日
BOD	1.8mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
COD	非該当 mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日 とその内容※2	2015年6月の基準値超過に伴う下流井戸Bの監視について 12/16 に環境センターへ確認を入れ指導を受けた。発生後の値が基準値未満であること、下流井戸Bについても問題ないことなどから、通常の監視に戻しても良いとの見解を頂いた。

水質検査の実施状況と措置(年1回測定/実施時に記載)

採水場所	地下水(2箇所)		浸透水
	別紙1の通り※1 下流井戸A(直近)	別紙2の通り※1 下流井戸B	
採取日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 28年 11月 14日
分析結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 28年 11月 25日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日 とその内容※2			

施設の点検(廃棄物処理施設の維持管理状況に関する記録の通り)

	擁壁等	調整池等
点検日	平成 28年 11月 11日	平成 28年 11月 11日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2		
残余容量(1回/年測定)※3		

※1 別紙1~3は計量証明書

※2 異常が認められた場合に記載

※3 測定実施時に記載

廃棄物処理施設の維持管理状況に関する記録

対象施設 ・設置場所…新潟県東蒲原郡阿賀町向鹿瀬八目沢 668-2 番地

・施設の名称…産業廃棄物最終処分場（北側堆積場）

・施設の種類…管理型処分場（埋立面積 800 m²、埋立容量 1400m³）

★定期点検

☆臨時点検(地震、台風等異常事態時の点検)

天候 あめ

点検年月日	2016年 11月 11日	点検時刻	9:25～ 9:30	点検者	波田野 誠 波田野 義博
-------	---------------	------	------------	-----	-----------------

点検項目	点検結果	異常時の措置年月日及び措置内容		
出入口の囲い等に破損等はないか	異常なし			
出入口の施錠状況はどうか	〃			
出入口周囲の状況等に異常はないか	〃			
立札の破損、汚損等はないか	〃			
搬入道路に異常はないか（崩壊・陥没等）	〃			
廃棄物、覆土の崩壊の恐れはないか	〃			
廃棄物、覆土等崩壊した場所はないか	〃			
亀裂、地割は入っていないか	〃			
水溜り箇所はないか	〃			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物は処分されていないか（付着、混入はないか）				
U字溝の破損、ヒビ割れ、土砂等の堆積はないか	異常なし			
擁壁等の破損、沈下等はないか	〃			
廃棄物、土砂等の飛散、流出はないか	〃			
悪臭は発生していないか	異常なし			
ガスの発生箇所はないか（目視、臭気）	臭気は異常なし			
害虫等は発生していないか	異常なし			
火災発生の恐れはないか	〃			
法面張芝工の損壊等はないか	〃			
植栽した樹木の損壊等はないか	〃			
沈砂地の損壊、土砂等の堆積はないか				
周囲の状況に変化はないか	異常なし			
[備考]	部門長	GL	担当	
				