

新ごみ処理施設建設工事 進捗状況写真(令和3年4月)

令和3年4月



工場棟のごみピット部の掘削が完了し、ごみピット築造のための配筋作業を進めております。また、工場棟の炉室工区では基礎の配筋・コンクリート作業を引き続き進めております。