

新ごみ処理施設建設工事 進捗状況写真 (令和3年1月～3月)

<p>令和3年3月</p>	<p>全体</p> 	<p>造成工事</p>  <p>土木建築工事</p> 
<p>造成工事では、敷地外周の構造物の設置が概ね完了しました。土木建築工事では、工場棟のごみピット部の掘削や炉室工区基礎の配筋・コンクリート作業を引き続き進めております。</p>		
<p>令和3年2月</p>	<p>全体</p> 	<p>造成工事</p>  <p>土木建築工事</p> 
<p>造成工事では、敷地外周の構造物の設置を進めており、敷地東側では土石流防護壁の配筋・型枠工事を進めております。土木建築工事では、工場棟の炉室工区基礎の骨組みを組み立てる工事を進めております。</p>		
<p>令和3年1月</p>	<p>全体</p> 	<p>造成工事</p>  <p>土木建築工事</p> 
<p>造成工事では、先月に引き続き、敷地外周の構造物の設置を進めております。土木建築工事では、建物の基礎部分の地盤改良が完了し、深く掘削するごみピット部の土留め対策工事を進めております。</p>		